Fleher Straße

Im Dahlacker

Bestandsgebäude KGS Fleher Straße

Neubau OGS

Bestandsgebäude GGS Sternwartschule

Baum Bestand

Weg Bestand

vorhandenen Fallschutzbelag erneuern, Spielgeräte aus Bestand

Baum Bestand

Abfall Bestand

Leuchte Bestand

neuer Fallschutzbereich mit Spielschiff

Abfall Bestand

Sitzmauer Bestand

Abfall Bestand

Leuchte Bestand

Sitzmauer aus Naturstein

Böschung 1:2.5

Abtritt-rost

Katakomben

Ablauf

Abtrittrost

Abfall

Banke mit Schlitzrinne

Außenmensa

Sonnensegel

AUSSTATTUNG MENSATERRASSE IST TEILDER AUSSENANLAGEN

Sockelgeschoss OKF 35.50

Neubau Mensa

Winkelstützwand

Mauer Bestand

OKM Mauer (38.62)

OKM Mauer (36.12)

Bank

Abfall

Pflanzung

Weg

Pflanzung

Müllplatz

3er Müllbox

Tor

Zaunhöhe (38.01)

Sichtschutzmauer

Ablauf

Pflaster

Schacht

Banke mit Schlitzrinne

Sammelplatz/Fußballfeld

Alsphalt Neu

Ablauf

Baum Bestand

Pflanzung

Basketballfeld erneuern

Stützwand Bestand

2x Tischtennisplatten

Böschung 1:3

Bäume Bestand

Ablauf

Abfall Bestand

Stützwand Bestand

BEARBEITUNGSGRENZE

vorhandener Fluchtweg

UKE (38.12)

Bestand Pflaster

Bestand Stufe

KD (35.01)

Asphalt Bestand

Tisch-Bank Kombination muss verschoben werden (Neuer Standort)

40 Scooterparker

Kästenrinne

Pflaster

Bestandsgebäude GGS Sternwartschule

Fluchttreppe

Pflanzungs-flächen

Bestandsbäume

Tor B 1 180° off

Rasen /Schott

Raseng stein

12 Fahr stellpla

Sträu Best

Tor Bestand

Mauerkrone 38.09

Asphalt Bestand

PKW-Stellplätze

barrierefrei

12 Fahrradstellplätze

Mauerkrone (38.15)

Mauerkrone 38.26