Fleher Straße
Im Dahlacker
WR 3
335
330
295
35.58
29.97
50.00
Neubau Mensa
Baum nicht mehr vorhanden
Im Planungsraum "Zufahrt" sind keine satzungsgeschützen Bäume vorhanden..
FH 47.89
OKFB RUINE
AUSSTRAHLUNG MENSA BASE IST NICHT MASSSTÄBLICH
Mauerkrone 36.13
BEARBEITUNGSGRENZE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19