

Anlage zum Beschluss BV10/128/2025
Pfützenbildung auf der Dresdener Straße



Bild 1: Pfützenbildung auf der Fahrbahn Dresdener Straße



Bild 2: Verstopfter Abfluss auf der Fahrbahn Dresdener Straße