


 öffentlich  nicht öffentlich

## Informationsvorlage

### Betrifft:

Ampel Bernburger Straße / Heidelberger Straße / Karlsruher Straße / Alt-Eller

### Amt / Institut:

Bezirksverwaltungsstelle 8

### Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bezirksvertretung 8	27.11.2025	Kenntnisnahme

Im Nachgang zur Sitzung der Bezirksvertretung 8 vom 25.09.2025 teilt die Verwaltung zu der Thematik „Ampel Bernburger Straße / Heidelberger Straße / Karlsruher Straße / Alt-Eller“ mit:

### Frage 1:

Wie ist der Stand der Überprüfung und Anpassung des Signalprogramms für den o. g. Kreuzungsbereich?

### Antwort zu Frage 1:

Auf Grund technischer Schwierigkeiten kam es leider zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der überarbeiteten Signalsteuerung. Die neue Software konnte nun in der 39. KW 2025 eingespielt werden. Derzeit wird die Situation vor Ort durch die Verwaltung noch umfassend geprüft. Es konnte allerdings bereits eine Verringerung des Rückstaus auf der Bernburger Straße beobachtet werden.

### Frage 2:

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, weitere Maßnahmen gegen die Stauentwicklung auf der Bernburger Straße und der Heidelberger Straße zu ergreifen?

### Antwort zu Frage 2:

Durch die erforderliche Anpassung der Signalsteuerung im Rahmen der Unfallkommission-Maßnahme, bei der jeweils die Linksabbieger von der Bernburger Straße und der Heidelberger Straße gesichert geführt werden mussten, ist zwangsweise eine Kürzung der Freigabezeiten einzelner Zufahrten erfolgt. An einem ohnehin ausgelasteten Knotenpunkt führt dies unausweichlich zu verlängertem Rückstau, sofern keine Verlagerung der Verkehre erfolgt.

Es ist somit auch weiterhin zu den Verkehrsspitzenzeiten mit einer Rückstausituation um den Knotenpunkt zu rechnen. Nach Möglichkeit wird versucht, den Rückstau so zu verteilen, dass umliegende Knotenpunkte nicht überstaut werden, um dadurch eine Gefährdung insbesondere von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden zu verhindern.

Für den Knotenpunkt Bernburger Straße / Heidelberger Straße / Karlsruher Straße / Alt-Eller bedeutet dies, dass die Verwaltung versuchen wird, die Rückstausituation auf der Bernburger Straße durch Optimierung der Signalsteuerung weiter zu verbessern.