



Informationsvorlage

Betrifft:

Tempo 30 Zone zwischen Toulouser Allee, Adlerstraße und Bagelstraße; Beschluss der Bezirksvertretung 1 vom 05.12.2025; BV1/267/2025

Amt / Institut:

Bezirksverwaltungsstelle 1

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bezirksvertretung 1	30.01.2026	Kenntnisnahme

Sachdarstellung:

Für die sich in der Zone befindlichen Schirmerstraße, Schinkelstraße, Arndtstraße, Wielandstraße, Beuthstraße und Düsselthaler Straße (zwischen Derendorfer Straße und Schinkelstraße) sollten die vorhandenen Tempo 30 Markierungen auf den Fahrbahnen ausgebessert sowie neue Markierungen in den Einfahrten in diese Zone erstellt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Schulwege werden seitens der Verwaltung sukzessive überprüft und bei der Identifizierung von Defiziten entsprechende Maßnahmen vorbereitet. Am Knotenpunkt Schinkelstraße / Düsselthaler Straße / Arndtstraße wurde vor kurzem eine Mobilitätsstation errichtet, die neben der Erhöhung der Aufenthaltsqualität auch die Wegebeziehungen für den Fußverkehr verbessert hat. Auch der Knotenpunkt Schirmerstraße / Schinkelstraße / Beuthstraße soll entsprechend umgebaut werden.

Es ist grundsätzlich Aufgabe der Ordnungsbehörden, die zulässige Höchstgeschwindigkeiten im Rahmen der personellen Möglichkeiten zu kontrollieren. Das Amt für Verkehrsmanagement hält an seinem langjährig erfolgreichen Verfahren fest, dass auf Basis der festgestellten Ist-Geschwindigkeiten in einer Straße die Ergänzung der notwendigen Beschilderung nach Straßenverkehrsordnung durch Piktogramme erfolgt, wenn – zum Beispiel durch das Aufstellen einer Geschwindigkeitsanzeigetafel – regelmäßig überhöhte Geschwindigkeiten ermittelt werden. Auf Basis der ermittelten Geschwindigkeiten wurden bereits in der Düsselthaler Straße sowie der Schirmer- und Schinkelstraße entsprechende Piktogramme markiert.

Die Verwaltung wird die erwähnten Tempo 30 Markierungen überprüfen und wenn nötig erneuern lassen. Aufgrund der Vielzahl an Aufträgen und den begrenzten Kapazitäten der Fachfirmen sowie der Abhängigkeit der Witterungsbedingungen kann aktuell kein Zeitpunkt benannt werden.

