



Ausführlichere Informationen zu den Einzelpunkten siehe Anlage Tabellarische Beschreibung zum Konzeptplan

Geplanter Neubau

- G1 Neubau und Baustelleneinrichtung
- G2 Terrassen
- G3 Müll-Container-Standplatz
- G4 4 Besucher-Parkplätze
- G5 Feuerwehrezufahrt
- G6 Spielplatz

Bäume - Besondere Bäume und Baumgruppen

- B1 Rosskastanienallee
- B2 Rotlaubige Ahorn-Allee
- B3 Randliche Gehölzkulissen
- B4 Roßkastanie südlich der Villa
- B5 Roßkastanie am Süden der Wiese
- B6 Blutbuche
- B7 Silber-Ahorn
- B8 Esskastanie
- B9 Hängebuche
- B10 Baumgruppe am Moschenhof
- B11 Kiefer
- B12 Zerr-Eichen-Gruppe
- B13 Zeder
- B14 Kiefergruppe
- B15 Roßkastanie am Schwimmbecken

Sträucher, Bodendeckerstauden und Blumenwiebeln im Bestand 2021 aus der R. Weber Planung 1961
siehe Anlage: Übersichtsplan Nr. D5

Unerwünschter Aufwuchs

siehe Anlage: Übersichtsplan Nr. D6

Fällungen

- F1 Fällungen für den Neubau: 13 Bäume
 - F2 Fällungen wegen Schäden lt. Baumgutachten: 32 Bäume
 - F3 Fällungsempfehlung zum Freistellen von Solitärbäumen
- siehe Anlagen:
Liste in Tabellarischer Beschreibung zum Konzeptplan
Übersichtsplan Nr. D7

Nachpflanzungen

- ⊗ Ersatzpflanzung gleiche Art, gleicher Standort, 6 Stück

- ⊗ Ersatzpflanzung in der Nähe, 3 Stück

- ⊗ Ersatzpflanzung mit einheimischer Baumart in Lücken der randl. Gehölzkulisse, 20 Stück, s. B3, N2

- N1 Ersatzpflanzungen für Fällungen bedingt durch den Neubau
2 Rosskastanien (Nr. 5, 11-2020, 1 Ahorn (Nr. 331),
1 Ahorn / Allee (Nr. 24), Strauchgruppe Spielplatz ergänzen
- N2 Randl. Gehölzkulisse: 20 Bäume u. Nachpflanzungen Strauchsäume
- N3 Fehlenden, dritten Silber-Ahorn nachpflanzen
- N4 Ersatzpflanzung für Walnuss Nr. 296
- N5 Ersatzpflanzung für Pinus strobus / Kiefer Nr. 92
- N6 Ersatzpflanzung für Roßkastanie am Schwimmbecken
- N7 Ersatzpflanzung Linde für Eiche Nr. 14
- N8 Optional: Pachysandra-Rondelle unter 3 Kastanien und Blutbuche
- N9 Optional: Obstbäume auf ehemaliger Obstwiese
- N10 Optional: Rhododendren-Saum parallel zur Ahorn-Allee ergänzen

Rasen, Wiese

- R1 Rasen und Beete intensiv gepflegt: Umfeld des geplanten Neubaus
 - R2 Rasen extensiv gepflegt, Mahd 6x/Jahr: Ahornallee, ehem. Obstwiese
 - R3 Rasen, mind. 6 x/Jahr gemäht: Zentrale, südliche Rasenfläche
 - R4 Optional: Rand von "R3" als Langgrassaum: Mahd 2x/Jahr
- Breite an räumliche Situation angepasst leicht wechselnd, max. 3 m

Wege

- W1 Wege-Relikte der Planung scheinen noch erkennbar
- W2 Rundweg der Weber-Planung wieder begehbar machen und Verlängerung bis zum Vorplatz des Neubaus
- W3 Diverse Pfade im Gehölzbestand 2021 durch kontinuierliche Pflege unterdrücken
- W4 Trampelpfad mittig durch die zentrale Wiese durch kontinuierliche Pflege unterdrücken

- Wichtige Sichtbeziehungen im Park
- Grenze Landschaftsschutzgebiet