

 öffentlich nicht öffentlich

Informationsvorlage

Betrifft:

Pfützenbildung auf der Dresdener Straße in Hellerhof-Ost - Informationsvorlage zum Beschluss BV10/128/2025 vom 24.06.2025 -

Amt / Institut:

Bezirksverwaltungsstelle 10

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bezirksvertretung 10	02.09.2025	Kenntnisnahme

Die Bezirksvertretung 10 fasste in ihrer Sitzung am 24.06.2025 folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie sich auf der Dresdener Straße in Hellerhof Ost in Fahrtrichtung Süden (vor der Einmündung in die Heiligenstädter Straße) der Ablauf des Oberflächenwassers verbessern lässt.

Hierzu teilt das Amt für Verkehrsmanagement Folgendes mit:

Anlässlich des Antrages wurde die Örtlichkeit außerhalb der turnusmäßigen Kontrollen überprüft. Dabei wurde eine Verstopfung des vorhandenen Straßenablaufes festgestellt.

Die erforderlichen Reinigungsarbeiten wurden durch das entsprechende Fachamt bereits ausgeführt.